



Leca Syrekitt


NB! Viktig med riktig blandingsforhold




1. Fjern støv og andre partikler fra hefteflatene før de fuktes.




5. Den lukkede pose bearbejdes/knas med hendene i ca. 5 minutter.




2. Blandingsforhold: 1 målebeger vann (90 ml) til 1 pose syrekitt.



6. Klipp et passende hull i et hjørne.



3. Hell vannet i posen



7. Syrekittet påføres hele fugeflaten (fals og krage) i rikelig mengde direkte fra posen.




4. Lukk deretter posen med vedlagte "plastlukker".




Deretter gattes innvendig overflate med tørr svamp. Etter ca. 60 minutter starter herdingen. Bland derfor kun litt av gangen.

8. Etter ca. 24 timer ved 20°C er herdingen avsluttet.



9. Syrekittet beskyttes mot fuktighet i 5 dager. Deretter kan pipa benyttes.



Ved 10°C eller kaldere benyttes varmt vann. Kitt ikke om det er under 0°C.

Ved temperatur mellom 5° og 0°C: Moderat oppvarming med f.eks. 100W lyspære plassert i sotlukeåpning.

Ca. forbruk

Dim.	12/12	0,3 kg/lm
"	14/14	0,3 kg/lm
"	16/16	0,3 kg/lm
"	18/18	0,4 kg/lm
"	20/20	0,4 kg/lm

1 spann = 3,5 kg = 5 poser á 700 g

Forholdsregler

Ved bruk av syrekitt bør det utvises forsiktighet mot å få kittet i øynene og på huden. Hvis det likevel skulle skje, skyll godt med rikelig vann. Ved langvarig arbeid med syrekitt benyttes hansker.